

AP修理代金表

金額(税抜)

修理内容	修理小売価格	備考
胴付きウェーダー 両足ブーツ交換(フェルト)	¥11,800	
胴付きウェーダー 両足ブーツ交換(フェルトスパイク)	¥13,200	
胴付きウェーダー 両足フェルト交換	¥6,600	
胴付きウェーダー 両足フェルトスパイク交換	¥7,000	
貼タビ フェルト張替(両足)	¥6,600~¥7,700	
貼タビ フェルトスパイク張替(両足)	¥7,000	
タイツ類 縫製直し	¥3,000~	※縫製箇所・範囲によって変わる
タイツ類 水漏れ修理 引き裂きキズ等(1箇所)	¥5,000~	※縫製箇所・範囲によって変わる
タイツ類 ファスナー交換	¥5,500~	※縫製箇所・範囲によって変わる
ドライアンダー 両足ソックス交換	¥12,100	
タイツ類 水漏れ検査	¥3,000	※修理が不要な場合でも、検査費用は発生する
ウェア類 ゴアテックス生地破れ	¥6,000~	※縫製箇所・範囲によって変わる
ナイフケースボタン取付	¥600	
ナイフケースベルト取付 (ボタン交換含む)	¥1,400	
ナイフ研ぎ	¥2,800	
エアベストポンベ交換	製品価格	品番によって価格が変わる 手数料は含まない
エアベスト点検	¥6,000	検査機関
貼タモ フレーム交換 36cm 39cm	¥6,800~¥9,500 ¥8,000~¥10,000	
貼タモ 網交換(素ダモ) 36cm 39cm	¥25,500~¥31,000 ¥28,000~¥33,500	※手すき加工タイプの網の在庫が無くなり次第 終了し、テクノメッシュ加工タイプへ切り替える
貼タモ 網交換(袋ダモ) 36cm 39cm	¥37,000 ¥39,500	※手すき加工タイプの網の在庫が無くなり次第終
貼タモ網取付け	¥5,500	網・フレームはお客様のものを使用
貼舟溶着	¥2,000	
ATOP交換修理部品	両足 ¥4,800 片足 ¥2,500	お客様へ部品を発送
ATOP交換修理部品(がまかつで交換)	両足工費 ¥1,500 片足工費 ¥800	¥4,800+ ¥1,500= ¥6,300 ¥2,500+ ¥800= ¥3,300
GM4526 フェルトスパイクブーツ フェルトスパイク交換修理	¥9,900	

全て税抜価格です。