

アパレル修理代金表

金額(税抜)

修理内容	修理小売価格	備考
胴付きウェーダー 両足ブーツ交換 (フェルト)	¥13,200	
胴付きウェーダー 両足ブーツ交換 (フェルトスパイク)	¥14,500	
胴付きウェーダー 両足フェルト交換	¥7,900	
胴付きウェーダー 両足フェルトスパイク交換	¥9,000	
鮎タビ フェルト張替 (両足)	¥7,900	
鮎タビ 穴加工フェルト張替 (両足)	¥9,000	ソールに縦横の穴加工があるもの
鮎タビ フェルトスパイク張替 (両足)	¥9,000	
鮎タビ 穴加工フェルトスパイク張替 (両足)	¥10,100	ソールに縦横の穴加工があるもの
タイツ類 縫製直し	¥3,500~	縫製箇所箇所・範囲によって価格は変わります
タイツ類 水漏れ修理 引き裂きキズ等 (1箇所)	¥5,000~	縫製箇所箇所・範囲によって価格は変わります
タイツ類 ファスナー交換	¥7,700~	縫製箇所箇所・範囲によって価格は変わります
ドライアンダー ソックス交換(片足)	¥6,600~	
タイツ類 水漏れ検査	¥3,600	修理が不要な場合でも、検査費用は発生します
ウェア類 ゴアテックス生地破れ	¥7,700~	縫製箇所箇所・範囲によって価格は変わります
ナイフ研ぎ	¥4,200	
エアバストボンベ交換	製品代+交換手数料 ¥1,000	
ソール貼り替え式シューズ(ブーツ)	製品代+交換手数料 ¥600	
エアバスト点検	¥6,000	検査機関での膨張テスト等必要な検査を行います
鮎タモ フレーム交換 36cm 39cm	¥6,800~¥9,500 ¥8,000~¥10,000	
鮎タモ 網交換 (素タモ) 36cm 39cm	¥25,500~¥31,000 ¥28,000~¥33,500	手すき加工タイプの網の在庫が無くなり次第終了し、テクノメッシュ加工タイプへ切り替えになります
鮎タモ 網交換 (袋タモ) 36cm 39cm	¥37,000 ¥39,500	手すき加工タイプの網の在庫が無くなり次第終了です
鮎タモ網取付け	¥5,500	網・フレームはお客様のものを使用します
鮎舟溶着	¥2,000	
ATOP交換修理部品	両足 ¥4,800 片足 ¥2,500	お客様へ部品を発送の場合
ATOP交換修理部品 (がまかつで交換)	両足工賃 ¥1,500 片足工賃 ¥800	¥4,800+ ¥1,500= ¥6,300 ¥2,500+ ¥800= ¥3,300
GM4526 フェルトスパイクブーツ フェルトスパイク交換修理	¥9,900	