

ご案内日	対象商品	規格、サイズ、カラー等	回収内容	対象商品出荷期間
2025年9月	宵姫フィッシュグリップ ケース 22cm LE130	ブ ラック	一部、フィッシュグリップをケースに差し込みにくい商品が混入していることが判明	2025年8月5日～9月8日
2025年7月	がま石 グランドﾊﾞｰｽ V2	がま石 グランドﾊﾞｰｽ V2 手持ち がま石 グランドﾊﾞｰｽ V2 くわせ がま石 グランドﾊﾞｰｽ V2 遠投	リールシートのフード固着が発生する商品が混入	2025年5月21日～7月11日
2025年6月	桜幻 鯛TENYA X	S245MH+-solid S235H-solid S230XH-solid S225XH+-solid B225XH+-solid	一部、ガイド固定の強度不足の商品が混入していることが判明	～2025年5月
2025年5月	アルテマケールインナーシャツ GM3758	ブ ラック/ブ ラックM～5L、ブ ラック/レッド M～5L	外観不良の事例を確認	～2025年3月
2025年5月	アルテマケールインナータイツ GM3759	ブ ラック/ブ ラックM～5L、ブ ラック/レッド M～5L	外観不良の事例を確認	～2025年3月
2025年5月	アルテマケールシャツ(アームカバー付き) GM3760	ブ ラック/ブ ラックM～5L、ライトグ レーM～5L	外観不良の事例を確認	～2025年3月
2025年5月	アルテマケールネックガード GM3762	ブ ラックF、ライトグ レーF	外観不良の事例を確認	～2025年3月
2025年5月	SDショーツ(アルテマケールタイツ付き) GM3763	ブ ラック/コ ールド M～5L、ブ ラック/ブ ラックM～5L	外観不良の事例を確認	～2025年3月
2024年12月	アシストフック サゴ システム GA-042	#1、1/0、2/0	強度不足による糸抜けが起こる不良品混入の可能性	2023年9月26日～2024年11月27日 (Assembled in Thailandのみ)
2024年8月	桜幻シコンネクタイ厚切りマルチカラー 19-271	#36チャート/ブ ラックスブラック、#46レッドブラックオレンジ / ブ ラックレッド ラメ	入り本数不足の事例を確認	2022年1月17日～2024年7月18日 製造番号下記のみ #36:574713 #46:574697
2024年8月	シングルフックP-フレックスH 42-717	3/0	強度不足品混入の可能性	2024年4月20日～2024年8月19日 製造番号下記のみ 左:160593、右:296043
2024年8月	ショートレインギア(半袖タイプ) GM3751	ブ ラック/コ ールド M～5L、ブ ラック/ブ ラックM～5L	洗濯等による生地破れ発生の事例を確認	～2024年8月
2024年8月	HDレインパンツ GM3752	ブ ラック/コ ールド M～3L、ブ ラック/ブ ラックM～3L	洗濯等による生地破れ発生の事例を確認	～2024年8月
2024年8月	HDレインショートパンツ GM3753	ブ ラック/コ ールド M～5L、ブ ラック/ブ ラックM～5L	洗濯等による生地破れ発生の事例を確認	～2024年8月
2023年7月	ハランスキャスター オレンジ 85-000	15/22/30g	ステンレスワイヤーのリング部分の溶接不良の事例を確認	～2023年7月
2023年7月	ハランスキャスター イエロー 85-001	15/22/30g	ステンレスワイヤーのリング部分の溶接不良の事例を確認	～2023年7月
2023年6月	がま投 アルティメイトスリック	27号、30号、33号	嵌合（継部）に緩みが生じる事例を確認	～2023年5月
2023年6月	フィッシュグリップ70cm 80cm LE116	イエロー	イエロー生地へのブラック生地の色移り	～2023年6月
2023年5月	ライトバック IV GB392	ネイビー/グリーン、ホワイト/ブルー、レッド/オレンジ	使用時における本体のショルダーベルト取り付け部が外れる事例を確認	～2023年5月
2023年5月	鮎舟ジャイロジエット650 GM9867	コスミックブラック、エモーションレッド、ホワイトパール	使用時における水漏れの可能性	～2023年5月
2022年7月	ロードベルト GM2574	ブ ラック(ハドルタイプ)	グリップ部分の縫製の取り付け位置が逆	～2022年7月
2022年6月	オクトライズホップアップタコバケット LE807	26x26x40cm	上蓋の取り付け不良の事例を確認	～2022年6月
2022年6月	アシストライン480(ノットタイプ) 3m	10～40号	強度数値の誤表記	2020年9月11日～2022年5月25日
2022年6月	アシストライン480(ノットタイプ) 10m	10～40号	強度数値の誤表記	2020年9月11日～2022年5月25日
2022年6月	アシストライン480(中芯フロロ) 3m	10～25号	強度数値の誤表記	2020年9月11日～2022年5月25日
2022年6月	アシストライン480(中芯フロロ) 10m	10～25号	強度数値の誤表記	2020年9月11日～2022年5月25日
2022年6月	ヘッドライト LEHL250USR	ブ ラック	繰り返しのライトのオン/オフ操作による不点灯の事例を確認	～2022年6月
2021年12月	ヒップガード GM3615	ブ ラックM～LL	フロントバックルの受け側の取り付けが逆	～2021年12月 (品質表示に2021年8月製造と記載があるもののみ)
2021年11月	糸付 細地袖(茶) 110-30	鈎2号ハリス0.3号	入り本数不足の事例を確認	2021年6月8日～2021年11月22日 製造番号下記のみ 1段目:142394、2段目:243019
2021年8月	ナイロン根巻糸 19-174	中(0.2号)	ボビン両サイドの規格シール間違い(細)	2021年7月30日～2021年8月5日 製造番号:526635のみ
2021年8月	アシストバレーティカルリミット シングル ショート/0 GA-0	3/0、4/0、5/0	台紙下端の商品No. 誤表記 (GA-057)	2021年8月4日
2021年8月	アシストバレーティカルリミット ダブル ショート/0 GA-0	3/0、4/0、5/0	台紙下端の商品No. 誤表記 (GA-059)	2021年8月4日
2021年8月	スピートメタルスプレッド SF 20号	#16 G-SPECIAL ケンサキ	カンナ部分の接着剤硬化不良	2021年5月17日～2021年7月1日 製造番号:202101のみ
2021年7月	ルアーウォレット ショート18x10x3cm LE306	ブ ラック	ボタンの開け閉めが固い、もしくは外れてしまう	2021年7月20日～2021年7月27日
2021年7月	ルアーウォレット ロング 30x11x3cm LE307	ブ ラック	ボタンの開け閉めが固い、もしくは外れてしまう	2021年7月20日～2021年7月27日
2021年3月	アルテマシールドレインスーツ GM3646	ブ ラックS～5L、レッド M～3L	パンツの一部の縫製不良の事例を確認	～2021年3月
2021年2月	鮎タビ(先割・レギュラー・フェルトS) GM899	ブ ラックSS～3L	スパイクピンが動く事例を確認	～2021年2月
リコール製品の対応は、ご購入いただいた店舗へ お持ち込みいただくようお願いいたします。 その他対応可能店舗につきましては下記よりご参照ください。 https://www.gamakatsu.co.jp/shoplist/			その他リコールに関してのお問い合わせは下記よりご連絡をお願いします。 電話でのお問い合わせ先 0800-222-5895 受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日・臨時休業日を除く) メールでのお問い合わせ先 https://gamakatsu.co.jp/contact/contact-general/	